

Anlage 2: Fotodokumentation



Abbildung 1: Übersichtsbild, Südansicht



Abbildung 2: Übersichtsbild, Westansicht



Abbildung 3: Übersichtsbild, Nordostansicht



Abbildung 4: Übersichtsbild, Sporthalle innen



Abbildung 7: Binderauflager Achse 5, starke Querschnittsminderung am Stützenkopf



Abbildung 8: Wandplatte innen Achse E, Betonabplatzung mit freiliegender korrodierter Stahlplatte



Abbildung 13: Fassadenplatte Nebengebäude aus Leichtbeton, flächige Betonabplatzung mit freiliegender stark korrodierter Bewehrung



Abbildung 14: Fassadenplatte Nebengebäude aus Leichtbeton, Betonabplatzung im Eckbereich mit freiliegender stark korrodierter Bewehrung



Abbildung 19: Außenstütze Achse E, Betonabplatzung am Eck mit freiliegendem stark korrodiertem Eisen



Abbildung 20: Waschbetonplatte Achse E, flächige Betonabplatzungen im Bereich des Fenstersturzes mit freiliegender korrodiertes Bewehrung