

Anlage 1 – Fotodokumentation zur Baumaßnahme Kirchgrabenschule



Abstützung der UG Decke zur Sicherung der Lastabtragung EG



Entkernung der Räumlichkeiten



Schadhafte Rippendecke Flur EG



Abstützung der EG Decke zur Sanierung und Abtragung der Lasten